


CONCLUSÃO: Como mostrado nos gráficos das cargas aplicadas e seus respectivos deslocamentos, o sistema de retenção da maca apresentou deformações no conjunto, porém resistiu ao carregamento especificado pela norma durante os testes vertical, lateral e longitudinal sem que houvesse ruptura.



Guilherme F. Giglio
Executante do Teste



Makoto Katayama
Gerente do Laboratório



João Carlos Boaventura
Engenheiro Responsável

V. MARIANA
SP
Controlado por

Estes resultados referem-se exclusivamente ao objetivo mencionado acima, nas condições especificadas e não sendo extensivo a quaisquer lotes. A reprodução deste documento deve ser feita por completo e sua reprodução parcial dependerá da autorização formal do laboratório emitente.