



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS AVALIANDOS

ITEM 01	ITEM 02
CARRETA PARA TRATOR Pneus rodas usados Funilaria exposta ao tempo Pintura exposta ao tempo Tampa móvel medidas 1,5m x 2,0 m	Lote de 13 rodas de ferro fundido de (caminhão ônibus e automóvel) Diversos diâmetros
	
ITEM. 03	ITEM 04
Lote de ferro velho diversos tipos, (inclusive estira para trator) peso aproximado 2.500 Kg	Caçamba para caminhão em aço capacidade 10³m
 	
ITEM 05	ITEM 06
Retro escavadeira em estado de sucata. Com potencial uso de peças e pneus após desmonte fabricação CASE Modelo 580	Motor fundido de ônibus combustível diesel, vale pelo aproveitamento de peças após desmonte
	




ITEM 07	ITEM 08
CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO FABRICANTE AGRALE Motor fundido Caixa câmbio Pneus usados Funilaria exposta ao tempo Pintura exposta ao tempo Estofamento precário Elétrica não foi acionada, sem bateria. Documentação ok Estado de sucateamento vale pelo chassi (motor casa) e reposição de peças CÓDIGO RENAVAL 00479015724 placa ITJ4383 ano2012 potencia 190 cv MARCA / MODELO / VERSÃO AGRAL/140006X2 CHASSI 9BYC78A2DCC00060	FABR. FORD, AUTOMÓVEL FIESTA FLEX PLACA IVB8103 CHASSI 9BFZF55PXE8051089 ANO 2013 MOD. 2014 RENAVAL 00596637802 MOTOR 107 CV Motor fundido, Caixa câmbio , Pneus usados Funilaria boa, Pintura boa, Estofamento bom Elétrica não foi acionada, Documentação ok Veículo em condições de ser recuperado
	
ITEM 09	ITEM 10
Mesas e cadeiras escolar diversas Vale pela recuperação de peças ou sucata	Moto niveladora140 CATERPILLAR, Motor e caixa Removido passível de recuperação.
	
ITEM 11	ITEM 12
FABRICANTE M.POLO MOD. VOLARE V8L 4X4 ED MICRO-ONIBUS PLACA IVO 4071 CHASSI 93PB58M1MEC052041 RENAVAL 01007530690 CAP 26 PASSAGEIROS ANO E MOD. 2014 MOTR 156 CV Documentação ok	FABRICANTE FIAT/STRADA FIRE FLEX CHASSI 9BD27803M97151597 PLACA IPS1566 ANO 2009 MOD. 2013 FLEX RENAVAL 00135604281 Motor fundido, Caixa câmbio não foi movimentada Pneus usados ,Funilaria boa, Pintura boa Estofamento precário Elétrica não foi acionada, sem bateria. Documentação ok Estado de sucateamento, vale pelo chassi e ou reposição de peças
	



ITEM 13	ITEM 14
Furgão ambulância FIAT Ducato Viature motor ok caixa de câmbio ok Placa IXW5042 ANO 2016/2017 renavam 01119758812 potencia 127 CV CHASSI 93W245G3RH2164717 EQUIPADA COM UTI MOVEL Documentação ok	RETRO ESCAVADEIRA RK406B FABRICAÇÃO RANDON 4X4 TURBO PLACA ISQ2071
 	
ITEM 15	ITEM 16
ONIBUS Ônibus fab. VW MODE. INDUSCAR APACHE U PLACA IMF6070 RENAVAL 00843975687, CHASSI 9BWHB82Z05R505777 ANO 2004/2005, PASSAGEIROS 46 CV Motor fundido, Caixa câmbio, não tem Pneus usados, Funilaria boa, Pintura boa Estofamento precário, Elétrica não foi acionada, sem bateria.	Arado hidráulico com três disco no estado em que se encontra
	
ITEM 17	ITEM 18
ROÇADEIRA PARA TRATOR MEDINDO 1,5M X 200M NNO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA	Motor fundido de automóvel combustível gasolina, vale pelo aproveitamento de peças após desmonte
	
ITEM 19	ITEM 20



Ambulância em manutenção após recuperação motor ok caixa de câmbio ok Placa IYH2125 ANO 2018 renavam 01140271080 potencia 127 CV CHASSI chassi 93YMAFEXCJJ203931 EQUIPADA COM UTI MOVEL Documentação ok RENAULT / MASTER FUR L2H2	ÔNIBUS PLACA IPN7100 FAB WV INDUSCAR FOZ 44 PASSAGEIROS ANO 2008 MOD. 2009 RENAVAL 00124758410, Motor fundido, Caixa câmbio, não tem Pneus usados, Funilaria boa, Pintura boa Estofamento precário, Elétrica não foi acionada, sem bateria. CHA SSI 9BWR882W09R916157
 	

RENAULT / MASTER FUR L2H2 2017/2018